

Erneuerung defekter Rollenbock-Laufrad-Oberflächen



Defekte Laufradfläche wird mit einer 150t- Presse vom Rad getrennt



Neue Laufradfläche vor dem Einbau



Komplett überarbeitete Laufräder

